

## BETEK MARBLE

### توضیحات محصول

پوشش دیوار و سقف بر پایه امولسیون اکریلیک که برای افزودن ظاهر و بافت مرمری به سطوح داخلی تولید شده است.

### مشخصات فنی

- ✓ ماندگاری بسیار بالا
- ✓ بی بو
- ✓ حاوی VOC (ترکیبات آلی فرار) کم
- ✓ بدون نیاز به پولیش اضافی
- ✓ ظاهر براق بر روی سطح کار
- ✓ امکان ترکیب رنگ بر اساس کاتالوگ

### سطوح قابل اجرا

اطمینان حاصل کنید که سطح کار به اندازه کافی محکم است تا محصول را حفظ کند. سطح کار صاف، عاری از چربی و گرد و غبار، تمیز و خشک باشد. سطوح ضعیف و کم تحمل مانند سطوح غیر مسطح و سطوح گچ کاری شده را با استفاده از حداقل ۲ لایه خمیر بتونه داخلی Betek صاف و محکم کنید. ترک های روی سطوح قدیمی، ضعیف، فرورفته یا ترک خورده را به شکل V باز کنید، با بتونه پر کنید و با سنباده مناسب (Grit 180-220) سنباده کاری کنید. پس از سنباده زدن سطح را با دستمال مرطوب تمیز کرده و پرایمر Betek Lux را اعمال و سطح را برای رنگ آمیزی آماده کنید. سطوح ایمن، صاف و گچکاری شده را با سنباده مناسب (گریت ۱۸۰-۲۲۰) سنباده بزنید و سطح را با پارچه مرطوب تمیز کنید و پرایمر ژل بتک یا پرایمر غلیظ را اعمال کنید. پس از خشک شدن سطح کار، با استفاده از پرایمر لوکس بتک سطح را آماده کنید.

### روش اجرا

پرایمر بتک لوکس را در تناژ رنگی مشابه با رنگ نهایی متریال طرح مرمر اجرا می شود ، اعمال کنید. بعد از خشک شدن پرایمر، با استفاده از یک ماله استیل ضد زنگ برای اولین لایه شکاف هایی را هنگام اجرا ایجاد کنید. شکاف هایی را که در لایه اول رنگ نشده بودند را در لایه دوم با متریال مرمر پر کنید. در مرحله آخر، متریال طرح مرمر بتک را روی تمام سطح اعمال کرده و اصلاحات الگو را انجام دهید. در نهایت با استفاده از ماله استیل، و با اعمال فشار پولیش بزنید.

**ماله اجرا:** طول ۲۴ سانتی متر، عرض ۹ سانتی متر

**ماله پولیش:** طول ۲۰ سانتی متر، عرض ۷.۵ سانتی متر

### توجه:

توصیه می شود متریال طرح مرمر Betek با استفاده از یک همزن یا میکسر مخلوط شود تا از توزیع همگن رنگدانه های رنگی موجود در محصول پس از رنگ آمیزی اطمینان حاصل شود. هنگام استفاده از ویبره ممکن است رنگدانه ها به طور همگن با هم مخلوط نشوند. در صورتی که محصول با استفاده از میکسر رنگ مخلوط می شود، بهتر است ۴ تا ۵ ساعت به محصول استراحت داده شود تا قوام اولیه خود را بازیابد.

### احتیاط:

- ابزارهای اجرای کارتان را همیشه تمیز نگه دارید.
- لبه های سطل های مواد را به طور منظم تمیز کنید و از مخلوط شدن ذرات خشک شده با مواد مورد استفاده جلوگیری کنید.
- در مراحل اجرا به جز برای اصلاح و ترمیم لبه های بیرونی هنگام آماده سازی سطح، سنباده نزنید.
- اطمینان حاصل کنید که دمای محیط و سطح حداقل ۱۰ + درجه سانتیگراد در طول اجرا باشد.

### رقیق کردن

آماده استفاده - محصول را قبل از اجرا به خوبی مخلوط کنید

زمان خشک شدن (در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد، ۶۵٪ RH):

۴ تا ۵ ساعت بین هر لایه صبر کنید

### مصرف

در هر متر مربع، ۳۰۰ تا ۴۵۰ گرم از این محصول مصرف می شود. میزان مصرف نسبت به سطح کار و مقدار جذب آن قابل تغییر است

### نگهداری در انبار

قابل نگهداری به مدت ۳ سال در بسته بندی باز نشده در محیطی خنک و خشک و محافظت شده در برابر یخ زدگی و نور مستقیم خورشید. بسته بندی را بلافاصله پس از استفاده به صورت کاملاً محکم و بدون هوا ببندید.

### بسته بندی:

۲/۵ کیلوگرم